l'accessibilité

Rampe Tiroir TRAIT d'UNION marche simple

La solution d'accessibilité des commerces et des ERP

NOUVEAUTES

- **Rampe Tiroir version recouvrable par carrelage ou tapis fin.**
- **Revêtement aluminium**

Permettre l'accès aux personnes en fauteuil roulant :

- Sans emprise permanente sur le domaine public
- Sans modification de façade
- Sans perte de surface commerciale

Myd'l
l'accessibilité

Fabrication Française

Rampe Tiroir TRAIT d'UNION

fiche technique

La loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances des personnes handicapées oblige les établissements recevant du public à être accessibles.

La Rampe Tiroir TRAIT D'UNION est un dispositif dérogatoire innovant d'aide au franchissement d'une marche pour les personnes en fauteuil roulant.



Caractéristiques

La Rampe Tiroir TRAIT D'UNION est composée d'un boîtier métallique dans lequel coulisse deux rampes indépendantes l'une de l'autre.

- Encastrée dans le seuil sous la porte d'entrée, sa faible épaisseur de 4.5cm permet de l'installer dans la plupart des cas.
- Grâce à ses deux rampes indépendantes TRAIT D'UNION s'adapte au dévers et à la pente des trottoirs.
- Le maniement des rampes s'opère par des sangles intégrées.
- La Rampe TRAIT D'UNION est parfaitement adaptée pour des faibles hauteurs de marches : 6 à 14 cm.
- **La Rampe Tiroir TRAIT D'UNION recouvrable** est la version prévue pour recevoir un carrelage ou un tapis de faible épaisseur : 2 cm maximum. Une fois installée, cette rampe est discrète, seul le bandeau en nez de marche est visible.
- Dimensions : 80 x 80 cm ou 80 x 100 cm. Autres dimensions nous consulter.

Sécurité

- Une signalétique contrastée est apposée sur chaque demi-rampe à destination des personnes mal voyantes.
- Revêtement supérieur en aluminium antidérapant, ou tapis caoutchouc pour la version Rampe Tiroir TRAIT D'UNION.

Mode d'emploi

- La personne en fauteuil signale sa présence au moyen de la Borne d'appel OSMOZ
- Une personne de l'établissement se déplace et déploie les 2 demi-rampes au moyen des sangles de manœuvre.
- Une aide au franchissement peut être proposée.
- Les rampes sont repliées après utilisation pour libérer l'espace public.

Entretien

- Changement du revêtement aluminium ou caoutchouc pour la version Rampe Tiroir TRAIT D'UNION.
- Graissage de la charnière.
- Changement des piles de la borne d'appel OSMOZ

Une signalétique forte et efficace

- La bavette contre-marche est sérigraphiée. Un pictogramme et une vitrophanie indiquent que l'établissement est accessible à toute personne en fauteuil.

Pose

- La Rampe Tiroir TRAIT D'UNION est scellée dans la marche.



Tracer Découper Poser

Myd'l l'accessibilité

www.myd-l.com

Membre fondateur de l'association AFPAPH (Association de Fabricants Pour l'Accessibilité des Personnes Handicapées)

MODÈLE BREVETÉ

CERTIFICATION APAVE

Fabrication Française

Acem
AMENAGEMENTS POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE
REVENDEUR - INSTALLATEUR
05 49 25 26 26
1 rue du Bourneuf, 79410 Saint GELAIS
e-mail : contact@acem-mobilite.fr
www.acem-mobilite.fr

www.myd-l.com

04 66 23 59 97 - 8869/12/11. Photo : Ingram Publishing. Photos et illustrations non contractuelles. Imprimé sur papier PEFC
groupe difference